

Distribution de : MONTBRUN

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le mardi 15 avril 2025
Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire													
		Chlore libre mg(Cl2)/L	Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie							
						Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU		
RESERVOIR MONTBRUN SORTIE RESERVOIR	08/04/2025 LDA48	0,33	0,33	7,8	10,5	0	0	3	1	0	443	<0,01	5,7	23	<0,2			
LES FAISSES HABITATION PARTICULIERE	08/04/2025 LDA48	0,28	0,3	7,8	11,4	0	0	<1	13	0	446	<0,01			<0,2			
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum minimum			9 6,5		0	0			0	1100 200		0,1	50	1			

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : SAINT CHELY DU TARN

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le mardi 15 avril 2025

Page 1/1

Terrain				Laboratoire											
				Bactériologie					Physico-chimie						
Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Chlore libre	Chlore total	pH	Temp. de l'eau	Bact. coli- formes	Esché- richia coli	Flore à 22°C	Flore à 37°C	Entéro- coques	Conduc- tivité	Amo- nium	Nitrates	Dureté	Turbi- dité
		mg(Cl2)/L	mg(Cl2)/L	unité pH	°C	n/(100mL)	n/(100mL)	n/mL	n/mL	n/(100mL)	µS/cm	mg/L	mg/L	°f	NFU
RESERVOIR DE ST CHELY DU TARN SORTIE RESERVOIR	08/04/2025 LDA48	0,47	0,52	8,2	13,1	0	0	8	5	0	220	0,01	<0,01	2,2	10,8
SAINTE CHELY DU TARN HABITATION PARTICULIERE	08/04/2025 LDA48	0,39	0,43	8,2	11,7	0	0	<1	2	0	220	<0,01			<0,2
Limites de qualité en gras				9		0	0			0	1700		0,1	50	1
Références de qualité en italiques				6,5							200				

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, la lecture est réservée en caractères gras.

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : **POUGNADOIRES**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Terrain				Laboratoire									
			Bactériologie					Physico-chimie					
Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
<0,03	8,1	12,6	0	0	<1	<1	0	220	<0,01	<0,01	2,2	11,4	<0,2
<0,03	7,9	12,8	0	0	4	<1	0	220	0,012				<0,2
			0	0			0	1100		0,1	50		1
			9	6,5			0	200					

Lieu de prélèvement	Date et préleveur
SORTIE UV POUGNADOIRES ROBINET APRES UV	08/04/2025 LDA48
POUGNADOIRES HABITATION PARTICULIERE	08/04/2025 LDA48
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum minimum

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : QUEZAC

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain				Laboratoire											
		Chlore libre mg(Cl2)/L	Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie						
						Bact. coli- formes n/(100mL)	Eschérie- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbid- ité NFU	
RESERVOIR QUEZAC BAS SORTIE RESERVOIR	08/04/2025 LDA48	0,19	0,23	8,3	9,4	0	0	<1	<1	0	394	<0,01	<0,01	0,91	20,8	0,47	
LE CHAM BONNET HABITATION PARTICULIERE	08/04/2025 LDA48	0,13	0,16	8,1	14,6	0	0	2	8	0	393	<0,01				0,22	
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum			9		0	0			0	1100		0,1	50		1	
	minimum			6,5							200						

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : **SAINTE ENIMIE**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Lieu de prélèvement.	Date et préleveur	Terrain				Laboratoire											
		Chlore libre mg(Cl2)/L	Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie						Physico-chimie					
						Bact. coliformes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Durété °f	Turbi- dité NFU	
RESERVOIR SAINTE ENIMIE AVAL SORTIE RESERVOIR	08/04/2025 LDA48	0,33	0,37	7,7	11,7	0	0	<1	2	0	522	<0,01	<0,01	8,8	27,3	<0,2	
SAINTE ENIMIE HABITATION PARTICULIERE	09/04/2025 LDA48	0,25	0,29	7,6	14,8	0	0	1	3	0	521	<0,01				<0,2	
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum minimum			9 6,5		0	0			0	1100 200		0,1	50		1	

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : FAYET

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain				Laboratoire							
		Chlore libre mg(Cl2)/L	Chlore total mg(Cl2)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie			
						Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Turbi- dité NFU
FAYET	07/04/2025 LDA48	0,14	0,16	7,8	16,4	0	0	1	1	0	202	<0,01	<0,2
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum			9		0	0			0	1100		1
	minimum			6,5							200		

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : PRADES

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Terrain		Laboratoire															
		Bactériologie							Physico-chimie								
Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Chlore libre mg(Cl2)/L	Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bact. coli-formes n/(100mL)	Esche- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU	
CHLORATION DES ESTIVANTS SORTIE RESERVOIR BLAJOUX	08/04/2025 LDA48	0,35	0,39	7,9	11,1	0	0	<1	<1	0	427	0,016	<0,01	3,9	21,9	0,2	
HABITATION PARTICULIERE LE CERET	08/04/2025 LDA48	0,19	0,21	7,8	12,5	0	0	<1	13	0	429	<0,01				<0,2	
Limites de qualité en gras				9		0	0			0	1100		0,1	50		1	
Références de qualité en italiques				6,5							200						
Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessous est un résumé des données de la page 10.																	

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions
Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de germes revivifiables.

Interprétations
La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau.

Préconisations
Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.